

Federwaage-Kontaktor

Spring Balance/Contactor

Handhabungsskizze

Handling Sketch





CECH INDUSTRIES
your metalworking company

Handhabung richtig

Right Handling

1) Gewicht im 90° Winkel zur Tasterachse

1) Weight in 90° angle to the center distance caliper




2) Die Messungen können in beide Richtungen vorgenommen werden

2) Measurement can be made in both directions

Handhabung falsch


1) Gewicht nicht im 90° Winkel zur Tasterachse



2) Gewicht und Federwaage nicht parallel zueinander

Wrong Handling

1) Weight is not in 90° angle to the center distance caliper



2) Weight and spring balance are not in parallel

Unsere Leistungen

Our Performances

CNC-Bearbeitung

Drehen - Fräsen - Schleifen

CNC machining

Turning - Milling - Grinding

Messgeräte

Federwaagen-Kontaktoren

Measuring Instruments

Spring Balance/Contactor

Baugruppenmontage

Component Assembly

Jürgen Cech

Ulrich-Gminder-Straße 12/1

72654 Neckartenzlingen

Telefon: +49 (0)7127 922200

Fax: +49 (0)7127 922201

mail@cech.industries

www.cech.industries

CECH INDUSTRIES
your metalworking company